

# טופס דיווח תקרית בצלניחה חופשית - איגוד הצלניחה הישראלית

מטרת הדיווח היא למידה ושיפור מקצועי בענף הצלניחה החופשית בישראל

יש למלא את הדוח ללא תאזר שמות המעורבים

נתוני מגיש הדוח ישארו חסויים וישמשו ליצור קשר עמוק ירייה לעומק התחקיר אך לא יפורסם לציבור (ללא אישור המעורבים) אלא רק לגוף החוקר/גוף מעורב

\* אימייל \*

yogevzone@gmail.com

דיווח אונימי על אירוע חריג / כמעט נפגע / נפגעים ללא מוות

כל צנהן בעל רישיון ישראלי יכול למלא דיווח זה באופן אונימי

סוג את האירוע בתחום המתאים ביותר (ניתן לסמן מספר תחומים) \*

חנייכי AFF

חנייכי קוואץ'

הטסת חופה ונחיתה

נחיתה על מכשולים

תקלת ציוד

טנדם

חליפות כנפיים

תקלה במטוס

התנגשות בנפילה חופשית / פתיחת מצנח לא מתוכננת

אחר:

\* סוג את האירוע לתוך המתאים ביותר

אירוע בו היו נפגעים

אירוע כמעט ונפגע או שנגרם בו נזק לרכוש בלבד

חלק א' - פרטי הנפגע / המעורבים

\* גיל

41

\* גובה במטרים

185

\* משקל יציאה מהמטוס (כולל ציוד)

94

\* יחס העממת הכנף

210

\* מין

גבר

אישה

\* חניך או בעל רישיון ישראלי

חניך (לא רישיון)

רישיון A

רישיון B

רישיון C

רישיון D

רישיון זר (לא ישראלי)

\* זמן בספורט (רשום באופן הבא: חודשים: שנים )

פחות מחודש

\* מספר צנichות חופשיות מצטבר

6

מספר צנichות חופשיות בחודש שקדם לאיירוף \*

6

\* מספר צנichות חופשיות בשנה האחרון

6

חלק ב' - סוג הצנichה

\* אם זו צניחה חניך, מהי שיטת ההדרכה?

טנדם

קורס מואץ AFF

פטיחה בעזרת מדריך (IAD)

אחר

לא חניך - צנחן בעל רישיון

פרט במידה ובחרת באפשרות "אחר"

סמן את הפעולות הרלוונטיות במידה וצניחה מתקדמת:

לא

כן

צניחה במבנה



טיסת חופה במבנה



צניחה מפוא



צניחה למים



חליפת כנף



צניחה לילה



הטסת חופה



**פרט במידה ובחירה באפשרות "חליפת כנף" כמה צנויות החליפת כנף יש לצנוח לפני האירווע?**

**פרט במידה ובחירה באפשרות "חליפת כנף" מה ייצור ודגם החליפת הכנף?**

**חלק ג' - ציוד**

**רתימת המזנה: ייצור ודגם \***

**RTS**

**חופה ראשית: ייצור ודגם \***

**PD - Navigator**

**חופה ראשית: שטח החופה (רגל רבוע) \***

**210**

**מצב החופה הראשית \***

**טוב**

\* מי קיפל את המזנה הראשי?

הצען קיפל לעצמו

מאחזר ממזנחים

מkapל בהשגת מאחזר ממזנחים

\* חופה משנית (רזרבי): יצוץ ודגם

PDR

\* חופה משנית (רזרבי): שטח החופה (רגל רבוע)

193

\* יצוץ ודגם הברומטר (AAD)

Cypress

\* האם הברומטר היה דולק בזמן הצעינה?

כן

לא

\* האם הברומטר ירה?

כן

לא

\* ? RSL/MARD האם במצנה הייתה מערכת

כן

לא

\* האם מערכת RSL/MARD הייתה מחוברת כראוי?

כן

לא

\* איזה מד גובה היה לצנחן?

אנלוגי

דיגיטלי

לא מד גובה

\* היכן היה ממקומם מד גובה?

פרק היד

חזה

אחר

אם "אחר" פרט מיקום מד גובה

\* האם היה מכשיר שמע לחיוי גובה? (דייטר)

כן

לא

\* האם מכשיר השמע לחיוי גובה היה דלוק?

כן

לא

\* הצנחן חבש כסלה?

כן

לא

מה סוג הקסדה? \*

קדמת חצי

האם ציוד הצניחה תאם את דרישות רשות התעופה (או FAA המקבילה)? \*

כן

לא

הערות רלוונטיות נוספת ל לגבי הציוד

חלק ג' - המטוס

מה סוג כלי הטיס? \*

ספינה קראווי

חלק ד' - מזג האוויר

מה היה מצב הראות בזמן הצניחה? \*

טובה

מה הייתה גובה בסיס הענן (אם היו)? \*

שםים נקיים

מה הייתה עוצמת הרוח על הקרקע? (בקשרים) \*

דרכית 5-6 קשרים

מה הייתה הטמפרטורה? (במלות צלזוס) \*

26

מידע נוסף רלוונטי לגבי מזג האוויר:

חלק ה' - תיאור האירוע

מתי התרחש אירוע? \*

שעה      YYYY DD MM

00 : 12      2018 / 01 / 04

היכן התרחש אירוע? \*

קיוב שמרת

תאר את אירוע

סק תיאור אירוע כולל לבדוק שהופקו מתחם החקירה ומתחם עדויות לאירוע. אסור להוסיף בחלק זה הנחות או השערות כלל.

בצניחה שקדמה לתאונת שבוצעה באותו בוקר החנייה התקשה לחזור מצפון למועדון ובkońשי הצליח להיכנס לשטח המדריך ס"ע לו להיכנס וע"י סיבוב איטי אך בגובה נמוך וכיוון אותו לנוחתה בכיוון נגד הרוח, החנייה בלם ונחת טוב.

לקראת הצניחה הששית עליה צנחה סולו נסף והוא החליף מצחן עם החנייה בצדע אחר, כאשר בצנichות הקודמות החופה של שלומי הייתה צחוכה וכעת הייתה כחולה.

בצניחה הששית של חנייר בינווי (לאחר שנכשל מספר פעמים בשלבים הקודמים) קפץ החנייר בשלב AFF4 בראשונה עם מדריך אחד (כאשר זמן האויר בנפילה החופשית הקודמת היה מועט מאוד, מדריך מספר אחד אפשר לו זמן אויר מועט בשל חשש לחזק יציבותו. למרות זאת כיוון שעף בלבד מספר שניות ביציבות וביצע 3 צנichות חוזרות הוחלט להעיברו לשלב מדריך אחד.

בצניחה החמישית הנפילה החופשית לא הייתה מוצלחת החנייר לא היה יציב הסתרר ונעצר ע"י

המדריך פעם אחת, כיוון שגובה היציאה מהמטוס היה 15 אלף רגל, המדריך שחרר אותושוב על מנת שישיג את דרישות הצניחה, החנייר לאחר מכן הסתחרר ו עבר לבג', המדריך ניסה לעצור אותו אך אחיזתו לא הייתה טובה והוא נאלץ לשחרר כדי למת לחנייר להתייצב. החנייר הצליח להתייצב ו עבר לבטן ופתח מצחן בלבד בגובה 4,000' גובה נמוך ב 1500 רגל מגובה הפתיחה המתוכנן, המדריך היה פורס בסביבות גובה 2000. והגיע לשטח הנחיתה המתוכנן.

בזמן הטישה המדריך חש קושי לחזור דרומה לכיווןஇיזור ההמתנה המתוכנן בשל ריכיב רוח דרוםית בגובה החופות. לאחר הנחיתה נראו חופות בכיוון צפון למועדון ושות דרכן דרומה, כיוון שהוא רוחקוות מדי לבדיקה קשור עם הרגליים, המדריך המתין שיתקרבו מעט לפני בדיקת קשר.uschופת החנייר (הצהובה) הייתה מעל המאגר, בערך בגובה 1000 רגל בפנים דרומה, המדריך ביקש ממנה לשחק עם הרגלים וראה תגובה, והודיע שהצנחן לא הגיע להקפה שמאלית המתוכננת קודם ושיעבור להקפה ימנית ושיפנה שמאללה לכיוון הגדר (למזרחה). החופה נענתה לאחר מספר בקשות לפניה.

לאחר מספר שניות הובן שהתרחש משחו בכיוון דרום מערב לשטח הנחיתה לפי קריאות צלט צניחה שנחת לפניו, במבט נראה חופה ירוקה/כחולה מסתובבת מדרום למזרחה ונכנסת בין העצים וכבל החשמל. המדריך הניח שזו החופה של צנחה הסולו שהיא ביעף ולכן מיד העביר לתדר 11 וביקש מהצנחן למצוא שטח נקי והזכיר את סדרי העדיפויות לנחיתה, לנחות בקו ישר ולבלתי לפי גובה החופה מהקרקע.

לאחר מן המדריך ביקש מהצנחן ואיש ה الكرקע לסייע לצנחה שנחת בסמוך/על מכשולים בימי'יו והמדריך נשאר להנחת את החנייר השני עם החופה הצהובה ומיד הציגו לחנייר להגעה לחנייר שנחת ראשון. עדות החנייר שנפצע, הוא לא ראה את כבל החשמל בנחיתה אלא כיוון בין העצים כי חשב שהה שטח פנוי וכיוון לשם, החנייר קיבל מכת חשמל מתח גבוה וכיווiot קלות באיזור האגן, את רוח הנזק ספג מגן כסוי רצעת ירך. המתח בכבל הקפץ והחנייר המשיך בנפילתו לקרקע ללא גלגול. סבל מכאבים בגב ופונה לבית החולים הקרוב באופן מהיר. פרט לכיווiot קלות החנייר לא נפגע ושוחרר לאחר מספר ימים בהם בעקב בבית החולים לפי הנהלה במקורה של התיחסמולות. חוקר של רת"א חקר את האירוע ומועדון ביצע תחקיר נוסף והחיל שינויים בתבנית הנחיתה לתקופה מוגבלת.

#### מסקנות

רשום השערות וסיבות להתרחשויות האירוע, התייחס בתשובה להיסטוריה של הצנחן, הצד שמשמש אותו, מיקום הצניחה והדרכתו ומסקנות.

\* הוסף הסבר להתרחשות האירוע וمسקנות כאן:

גורם עיקרי: החניך ביצע סיבוב נמוך מעל 90 מעלות סמוך לקרקע מעבר לזרoit הפניה המותרת בגובה זה ביגוד לסדר העדיפויות לנחיתה.

גורםים תורמים:

1. המדריך לא זכר את צבע המזנה ולא בחר בתדרים הנכונים בזמן זיהוי החניכים בקשר. כתוצאה לכך הכוין את החניך ללא נסوان ונמת הוראות שגויות.

מסקנות:

1. ההתנהלות הטובה ביותר היא שהאדם המכון את החניכים ישר על הקרקע ולא ישתחף בצדקה. כך יתאפשר זיהוי בשלב מוקדם של חופות החניכים ואיומות זיהותם, יצירת תקשורת ומטען הוראות לתיקון ועדכונים כאשר החניכים בגובה רב לפני הכניסה לתבנית.

2. במידה ולא בוססה תקשורת וודאית עם חניך עדיף להימנע מתקשרות המבקשת ביצוע פניות אלא רק הכוונה כללית כגון "הקשר לא תקין בצע את התבנית כמתוכן"/ "שים לב לרוח/גובהה, היא מונן לגelog". לעיתים הימנוות מתקשרות עדיפה על תקשורת מבלבלת.

3. חובת המדריך לבחון בכתב את הבנת החניך לגבי תכונן הנחיתה ושאלות אותן כיצד ניתן לשינויים בתנאי הרוח או במיקום פותחת המזנה.

4. יש להdagש לחניך כי סדר העדיפויות בהנחיתה גובר על הוראות הכוונה בקשר. ולהזכיר את זרoit הפניה המרבית המותרת בכל אחת מצליות התבנית.

5. שטח נחיתה רווי מכשולים אינן אידיאלי לחניכי AFF וביחוד מכשולים מסוימים במיוחד מגבילות שטח הנחיתה כך שתכונן הנחיתה של החניך יבוצע במרקם ביטחון ממושלים מסוימים במיוחד למשל עצים גבוהים/כבלי מתח גבוה (אומנם באירוע זה תנאי מג האויר היו טובים אך אילצו את החניך לטעס באיזור רווי מכשולים כדי לבצע את ההקפה המתוכננת).

6. מטרת קורס AFF העיקרית היא לפתח עצמאות ואוטונומיות לחניכים, בשלבים הראשונים יש להשתמש במכשור הקשר ולאחר מכן יש לשאוף לאפשר לחניכים לבצע את הנחיתה ללא סיוע כל כתנאי להתקדמות בשלבים וסיום הקורס.

הוסף קישור לסרטון / עדויות מהאירוע במידה וקיים

שם כותב הדוח (לא חובה)

תוכן זה לא נוצר ולא נתרם על ידי Google.

Google Forms